

Electroválvula (con conector M) De conformidad con ISO 15407-1

Serie $EVS1-01_5$ 1-02 (Tam. 01) (Tam. 02)



Gran capacidad

	Caudal	Diámetro cilindro
EVS1-01 (Tam.: 01)	1000L/min (ANR)	ø100
EVS1-02 (Tam: 02)	400L/min (ANR)	ø80

Peso ligero

Tamaño 01 (3 posiciones): 0.26kg Tamaño 02 (3 posiciones): 0.18kg


Interfaz ISO 15407-1


Tamaño 01 **(EVS1-01)** y tamaño 02 **(EVS1-02)** Interfaces de conformidad con ISO 15407-1

Grado de protección IP65

Modelo resistente al polvo y a las salpicaduras

Forma de pedido





Combinación posible.
 Combinación imposible

Características técnicas

	Características del conexionado			
Modelo		Tarriario correstiones	Tamaño correciones para 3(R2), 5(R1)	Peso (kg)
VS1-01-A01	Horizontal	1/8		0.14
VS1-01-A02	Horizoniai	1/4		
VS1-02-A01	Horizontal	1/8		0.07

Modelos



Serie EVS1-01

Tipo de válvula		Caudal nominal como referencia (émin)		Tiempo de	Peso	
		1→4, 2 (P→A, B)	4, 2→5, 3 (A, B→EA, EB)	respuesta (ms) Nota 1)	(Kg) Nota 2)	
	Monoestable	Sellado metálico	589	687	40	0,21
2 posiciones	Monocstable	Sellado elástico	883	982	50	0,21
2 positiones	Biestable	Sellado metálico	589	687	15	0,24
		Sellado elástico	883	982	20	0,24
	Centro	Sellado metálico	589	589	60	0,26
	cerrado	Sellado elástico	785	982	80	0,26
	Centro	Sellado metálico	589	687	60	0,26
3 posiciones	a escape	Sellado elástico	785	1080	80	0,26
	Centro	Sellado metálico	687	589	60	0,26
	a presión	Sellado elástico	982	982	80	0,26

Note 1) El tiempo de respuesta está conforme al test de funcionamiento dinámico JIS B 8375. Nota 2) El peso no incluye la placa base individual.



Serie EVS1-02

Tipo de válvula		Caudal nominal como referencia (t/min)		Tiempo de	Peso	
		1→4, 2 (P→A, B)	4, 2→5, 3 (A, B→EA, EB)	respuesta (ms) Nota 1)	(Kg) Nota 2)	
	Monoestable	Sellado metálico	294	294	20	0,14
2 posiciones	WOTIOEStable	Sellado elástico	491	491	25	0,14
2 posiciones	Biestable	Sellado metálico	294	294	13	0,16
		Sellado elástico	491	491	15	0,16
	Centro cerrado	Sellado metálico	294	294	36	0,18
		Sellado elástico	491	393	40	0,18
	Centro	Sellado metálico	196	196	36	0,18
3 posiciones	a escape	Sellado elástico	491	393	40	0,18
	Centro	Sellado metálico	196	196	36	0,18
	a presión	Sellado elástico	491	393	40	0,18

Nota 1) El tiempo de respuesta está conforme al test de funcionamiento dinámico JIS B 8375. Nota 2) El peso no incluye la placa base individual.



Serie EVS1-01/1-02

Símbolo

2 posiciones, monoestable




2 posiciones, biestable (metálico)




2 posiciones, biestable (elástico)




3 posiciones, centro cerrado



3 posiciones, centro a escape



3 posiciones, centro a presión



Características técnicas estándar

<u>a</u>	Tipo de válvula		Sellado metálico	Sellado elástico	
válvula			Aire, gases inertes		
			1.0MPa		
técnicas	Monoestable		0.1MPa	0.15MPa	
Ci.	Presión mín.	Biestable	0.1MPa	0.1MPa	
	de trabajo	3 posiciones	0.15MPa	0.2MPa	
cas	Temperatura ambiente y de fluido Lubricación Accionamiento manual Resistencia a impactos/vibraciones Protección		-10° a 60°C Nota 1)	-5° a 60 °C Nota 1)	
İsti			No necesaria		
Características			Modelo pulsador (herramienta necesaria)		
ıza			150, 30m/s ² Nota 2)		
පී			IP65 (Estanco al polvo y a salpicaduras)		
SS.	Tensión nominal de la bobina Fluctuación de voltaje admisible Tipo de aislamiento de bobina Consumo de potencia 24VCC		12VDC, 24VDC		
Stic			±10% de la tensión nominal		
tric			Equivalente a clase B		
Características eléctricas			1W DC (42mA)		
ပ္မ	(Corriente)	12VDC	1W DC	(83mA)	

Nota 1) Utilice aire seco para prevenir condensación a bajas temperaturas.


Nota 2) **Resistencia a impactos:** Supera prueba de impacto en direcciones paralela y normal al eje. Test aplicado a la válvula en estado activado y desactivado.


Resistencia a vibraciones: Supera la prueba de barrido de frecuencias entre 8.3 y 2000Hz en direcciones paralela y normal al eje, Test aplicado a la válvula en estado activado y desactivado.

Precauciones específicas del producto

⚠Precaución

Especificaciones de cableado interno





Conector M8: Características de cableado (EVS1-02)



Nº de pin 1: No utilizado

2: Bobina en el lado de conexión 12 (+)

3: COM (-)

4: Bobina en el lado de conexión 14 (+)

Conector M12: Características de cableado (EVS1-01)



Nº de pin

1: No utilizado

2: Bobina en el lado de conexión 12 (+)


3: COM (-)

4: Bobina en el lado de conexión 14 (+)


5: Tierra

Dimensiones


EVS1-01-FG-S-□□M0



EVS1-01-FG-D-□□M0



EVS1-01-F JG-D-□□M0




Conector M12





Serie EVS1-01/1-02

Dimensiones

EVS1-02-FG-S-□□M0









Normas de seguridad

El objeto de estas normas es evitar situaciones de riesgo y/o daño del equipo. Estas normas indican el nivel de riesgo potencial mediante las etiquetas "Precaución", "Advertencia" o "Peligro". Para garantizar la seguridad, atenerse a las normas ISO 4414 Nota 1), JIS B 8370 Nota 2) y otros reglamentos de seguridad.

↑ Precaución : El uso indebido podría causar lesiones o daño al equipo.

Advertencia: El uso indebido podría causar serias lesiones o incluso la muerte.

Peligro: En casos extremos pueden producirse serias lesiones y existe el peligro de muerte.

Nota 1) ISO 4414 : Energía en fluidos neumáticos - Recomendaciones para aplicaciones de transmisión y sistemas de control.

Nota 2) JIS B 8370: Normativa para sistemas neumáticos.

Advertencia

1 La compatibilidad del equipo eléctrico es responsabilidad de la persona que diseña el sistema o decide sus especificaciones.

Puesto que los productos aquí especificados pueden ser utilizados en diferentes condiciones de operación, su compatibilidad para una aplicación determinada se debe basar en especificaciones o en la realización de pruebas para confirmar la viabilidad del equipo bajo las condiciones de operación.

- 2 Maquinaria y equipo accionados por fuerza neumática deberían ser manejados solamente por personal cualificado.
 - El aire comprimido puede ser peligroso si el personal no está especializado. El manejo, así como trabajos de montaje y reparación deberían ser ejecutados por personal cualificado.
- 3 No realice trabajos de mantenimiento en máquinas y equipos ni intente cambiar componentes sin tomar las medidas de seguridad correspondientes.
 - 1.La inspección y mantenimiento del equipo no se debe efectuar hasta confirmar que todos los elementos de la instalación estén en posiciones seguras.
 - 2.Al cambiar componentes confirme las especificaciones de seguridad del punto anterior. Corte la presión que alimenta al equipo y evacúe todo el aire residual del sistema.
 - 3. Antes de reinicializar el equipo tome medidas para prevenir que se dispare, entre otros, el vástago del pistón de cilindro (introduzca gradualmente aire al sistema para generar una contrapresión).
- 4 Consulte con SMC si se prevée el uso del producto en alguna de las siguientes condiciones:
 - 1.Las condiciones de operación están fuera de las especificaciones indicadas o el producto se usa al aire libre.
 - 2.El producto se instala en equipos relacionados con energía nuclear, ferrocarriles, aviación, automoción, instrumentación médica, alimentación, aparatos recreativos, así como para circuitos de parada de emergencia, aplicaciones de imprenta o de seguridad.
 - 3.El producto se usa para aplicaciones que pueden conllevar consecuencias negativas para personas, propiedades o animales y requiere, por ello, un análisis especial de seguridad.



Precauciones de EVS1

Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso. Véase el catálogo principal para las precauciones detalladas de cada serie.

Precauciones de diseño

∧ Advertencia

Operación del actuador

Cuando un actuador, por ejemplo un cilindro, se utiliza con una válvula, se deben tomar las precauciones adecuadas para evitar daños potenciales causados por el movimiento del actuador.

2 Paradas intermedias

Para válvulas de 3 vías de centro cerrado o válvulas perfectas, es difícil parar el émbolo en la posición deseada de manera correcta y precisa debido a la compresibilidad del aire. Las válvulas y cilindros no están garantizados contra las fugas de aire, por lo que puede resultar difícil mantener paradas intermedias en la misma posición durante mucho tiempo. Consulte con SMC las exigencias de las paradas intermedias durante largos periodos de tiempo.

3 Efecto de las contrapresiones en las placas base

Se puede producir un funcionamiento defectuoso debido a las contrapresiones cuando se utilicen válvulas en una placa base. En caso de válvulas de 3 vías de centro a escape o en cilindros de efecto simple, tome las precauciones necesarias para impedir funcionamientos defectuosos al usar un espaciador de escape individual o un bloque de escape individual.

APresión

Dado que toda válvula presenta un determinado nivel de fugas de aire, no es adecuada para mantener presión en un recipiente a presión.

5No adecuada como válvula de corte de emergencia, etc.

Las válvulas presentadas en este catálogo no están destinadas a ser usadas en aplicaciones de seguridad como válvulas de interrupción de emergencia. Si se utilizan en este tipo de sistemas se deberán adoptar otras medidas de seguridad.

6 Espacio de mantenimiento

Se deberá prever un espacio suficiente para las tareas de mantenimiento.

7Eliminación de la presión residual

Se deberá prever un sistema para la eliminación de la presión residual antes de realizar las tareas de mantenimiento. Especialmente en el caso de una válvula de 3 vías de centro cerrado o válvula perfecta, asegure la evacuación de la presión residual entre la válvula y el cilindro.

8 Aplicaciones con vacío

Cuando se utilizan válvulas para hacer circular el vacío, es necesario evitar la entrada de polvo u otros contaminantes a través de las ventosas de vacío, de los orificios de escape, etc. Se recomienda usar modelos de accionamiento directo o de pilotaje externo para esta aplicación. Contacte con SMC si fuera necesario usar el modelo de pilotaje interno o el modelo neumático.

9Uso de electroválvulas biestables

Cuando se usan electroválvulas biestables, el actuador podría moverse en una dirección inesperada dependiendo de la posición de la válvula de conmutación. Tome medidas para prevenir el peligro causado por el movimiento de los actuadores.

Wentilación

Cuando se usa una válvula en el interior de un panel de control sellado, no olvide ventilar para impedir un aumento de presión causado por el aire de escape dentro del panel o un aumento de temperatura causado por el calor que genera la válvula.

Selección

∧ Advertencia

OCOMPTURE LA SERVICIO DE LA COMPTURE LA C

Los productos expuestos en este catálogo se diseñan para su uso exclusivo en sistemas de aire comprimido. Si se utilizan en condiciones de presión, temperatura, etc., distintas a las especificadas, se pueden producir daños o fallos en el funcionamiento (véanse las especificaciones).

Consulte con SMC si utiliza un fluido que no sea aire comprimido.

2 Periodos extensos de activación

Consulte con SMC si la válvula tiene que estar activada durante largos periodos.


A Precaución

1 Activación instantánea

Cuando una válvula biestable debe activarse instantáneamente, actívela durante más de 0.1 segundos.

2 Tensión de fuga

Cuando se utiliza una resistencia en paralelo con el interruptor y se protege dicho interruptor con un elemento C-R (supresor de picos de tensión) tenga en cuenta que la corriente de fuga circulará a



través de la resistencia y del elemento C-R, etc., ocasionando el peligro de que la válvula no pueda desactivarse.

Bob. DC VS7

3 Accionamiento de la válvula con un SSR

Si el amperaje de carga mínimo del SSR es mayor que el amperaje de la carga de la válvula, podría producirse un funcionamiento defectuoso. Por consiguiente, siga al pie de la letra las especificaciones del catálogo cuando se use un SSR.

4 Supresor de picos de tensión

Si el circuito de protección contiene diodos no ordinarios como Zener o ZNR, se observará una tensión residual proporcional a los elementos protectores y a la tensión de fuga. Por consiguiente, tenga en cuenta la protección contra los picos de tensión del controlador. En el caso de los diodos, la presión residual es de aproximadamente 1V.

5Utilización a bajas temperaturas

La válvula se puede utilizar a temperaturas de hasta -10°C, pero se recomienda tomar las medidas adecuadas para evitar la solidificación o congelación de condensados, humedad, etc.

6 Soplado de aire

Utilice válvulas de pilotaje externo en aplicaciones de soplado de aire. Observe que la caída de presión causada por el soplado de aire puede afectar a las válvulas de pilotaje interno cuando se usan pilotos externos e internos en la misma placa base. Asimismo, aplique aire comprimido en el orificio de pilotaje externo dentro del rango de presión especificado y, al usar válvulas biestables para el soplado de aire, asegúrese de que está siempre activada cuando se aplica el aire.

Posición de montaje

Sellado elástico: Véanse las especificaciones de cada serie.
Sellado metálico: La dirección de montaje de la válvula monoestable es universal. No requiere ninguna orientación particular. Al instalar válvulas biestables o de 3 vías, realice el montaje de manera que la corredera esté en posición horizontal.





Precauciones para EVS12

Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso. Véase el catálogo principal para las precauciones detalladas de cada serie.

Instalación

∧ Advertencia

Si las fugas de aire aumentan o el equipo no funciona correctamente, deje de usar la válvula.

Compruebe las condiciones de montaje cuando los suministros de aire y eléctrico están conectados. Después de la instalación es necesario probar el equipo y realizar tests de fugas.

Realice la instalación sólo después de haber leído y comprendido las normas de seguridad. Mantenga el catálogo al alcance de la mano

3 Revestimiento

Las advertencias o especificaciones en el producto no deberían borrarse, eliminarse u ocultarse. Si se aplica pintura a las piezas de resina, los efectos pueden ser nocivos debido al disolvente de pintura.

Conexionado

A Precaución

Preparación antes del conexionado

Antes de conectar los tubos, es necesario limpiarlos cuidadosamente con aire comprimido o lavarlos para retirar virutas, aceite de corte o cualquier otra partícula de su interior.

②Uso de cinta sellante

Evite que llegue cualquier tipo de partícula, virutas o escamas al interior de los tubos. Cuando utilice Teflón u otro tipo de cinta sellante deje 1 ó 2 hilos al principio de la rosca sin cubrir para evitar que se puedan introducir restos de la cinta en el interior de las tuberías o de los elementos neumáticos.



Modelos de centro cerrado y perfecto

En estos modelos, compruebe el conexionado para impedir las fugas de aire entre la válvula y el cilindro.

Par de apriete

Cuando conecte racores, etc.,, realice el apriete de la manera que se indica a continuación:

- 1) M3, M5
- 1 Con racores SMC, etc.

Después de apretarlo manualmente, utilice una llave para hacerlo girar 1/4 (M3), 1/6 (M5). 1/4 para los racores miniatura. Para racores con juntas de sellado en 2 posiciones, por ejemplo un codo o un tubo en T universales, gírelos 1/2.

Nota) En caso de un apriete excesivo, la zona roscada podría romperse o la junta de sellado deformarse. En caso de apriete insuficiente, la zona roscada podría aflojarse y provocar fugas de aire.

- ② Siga las indicaciones cuando use racores que no pertenezcan a SMC.
- 2) Rc(PT)

Cuando instale racores, use los siguientes pares de apriete.

Par de apriete

Rosca	Par de apriete recomendado Nm	
Rc(PT)1/8	7 a 9	
Rc(PT)1/4	12 a 14	
Rc(PT)3/8	22 a 24	
Rc(PT)1/2	28 a 30	
Rc(PT)3/4	28 a 30	
Rc(PT)1	36 a 38	
Rc(PT)1 1/4	40 a 42	
Rc(PT)1 1/2	48 a 50	
Rc(PT)2	48 a 50	

5 Conexionado de cada elemento

Referirse al manual de instalación de cada aparato para evitar posibles errores de conexionado.

Conexión eléctrica

⚠ Precaución

●Polaridad

Cuando active una electroválvula DC equipada con Led/supresor de picos, compruebe si hay polaridad o no.

En caso de que haya polaridad, siga las siguientes indicaciones:

Si la conexión de la polaridad es errónea, el diodo de la válvula o el dispositivo de conmutación del equipo de control o la alimentación pueden estar dañados

Con diodo para proteger la polaridad:

Si la conexión de la polaridad es errónea, la válvula no se accionará.

2Tensión aplicable

La tensión aplicable a estas electroválvulas debe ser única y exclusivamente el especificado para cada una de ellas. Aplicar una tensión inadecuada puede provocar desde fallos de funcionamiento hasta el deterioro de la bobina.

3 Comprobación del conexionado

Después de realizar el conexionado, asegúrese de que se ha realizado correctamente.

Lubricación

①Lubricación

[Sellado elástico]

- ① Las válvulas han sido prelubricadas de por vida en fábrica y no requieren ninguna lubricación para su funcionamiento.
- ② En el caso de aplicar algún lubricante, utilice aceite para turbinas de la categoría 1 (sin aditivos) ISO VG32. Sin embargo, comenzar a lubricar conlleva la pérdida de lubricación original. Por ello, conviene continuar con la lubricación una vez se ha empezado.

[Sellado metálico]

- Las válvulas han sido prelubricadas de por vida en fábrica y no requieren ninguna lubricación para su funcionamiento.
- ② En el caso de aplicar algún lubricante, utilice aceite para turbinas de la categoría 1 (sin aditivos) ISO VG32.





Precauciones de EVS13

Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso. Véase el catálogo principal para las precauciones detalladas de cada serie.

Alimentación de aire

Advertencia

Outilice aire limpio.

La presencia de productos químicos, aceites sintéticos con disolventes orgánicos, sal o gases corrosivos en el aire comprimido, puede producir daños o un funcionamiento defectuoso

⚠ Precaución

Instale filtros de aire.

Instale filtros de aire a la alimentación de las válvulas. Se recomienda un grado de filtración de 5µ, estándar en SMC.

2Instale un secador de aire, un posrefrigerador, etc.

El aire con excesiva humedad puede dar lugar a un funcionamiento defectuoso de las válvulas y de otros equipos neumáticos. Para prevenir esto, instale un secador de aire, un posrefrigerador, etc.

Si se genera excesivo polvo de carbón, instale separadores de neblina a la alimentación de las válvulas para eliminarlo.

Véase el catálogo de SMC "Best Pneumatics Vol.4" para más detalles sobre la calidad del aire comprimido.

Condiciones de trabajo

. ⚠ Advertencia

- Devite utilizar las válvulas en ambientes donde existan gases corrosivos, productos químicos, agua salina, agua o vapor, o donde estén en contacto directo con los mismos.
- ②Los productos con protección IP65 (de conformidad con IEC529) están protegidos contra el polvo y el agua. No obstante no use estos productos con agua.
- 3 Los productos con protección IP65 cumplirán con las normas sólo si se instalan correctamente. Lea detenidamente las instrucciones de estos productos.
- 4 No use el producto en ambientes explosivos.
- 5No use el producto en zonas expuestas a choques o vibraciones. Compruebe las especificaciones de cada serie.
- 6 Proteja la válvula de la luz solar. Use una cubierta protectora.
- DEvite las fuentes de calor.
- Tome medidas de protección adicionales en lugares donde estén en contacto directo con salpicaduras de agua, aceite, soldadura, etc
- Quando las electroválvulas están montadas en un panel de control o están activadas durante largos periodos de tiempo, asegúrese de que la temperatura ambiente permanece dentro del rango especificado.

Mantenimiento

∧ Advertencia

①El mantenimiento se debe llevar a cabo de acuerdo con las instrucciones de este catálogo.

Si se maneja de manera inadecuada, puede producirse un funcionamiento defectuoso y daños en la maquinaria o en el equipo.

Mantenimiento de la maquinaria y alimentación y escape del aire comprimido.

Al revisar la maquinaria, compruebe primero las medidas para prevenir caídas de los objetos desplazados y descontrol del equipo, etc. Después, corte la presión de alimentación y la potencia eléctrica y desaloje todo el aire utilizando el sistema de eliminación de la presión residual.

Al poner en funcionamiento la maquinaria, compruebe que éste es normal y que los actuadores están en la posición correcta.

3Baja frecuencia.

Las válvulas se deben poner en funcionamiento al menos una vez al mes para evitar fallos de funcionamiento (tenga cuidado con la alimentación del aire).

4 Accionamiento manual.

Al activar el accionamiento manual, el equipo conectado empieza a funcionar. Compruebe las medidas de seguridad.

⚠ Precaución

1 Limpieza de condensados

Retire regularmente el líquido condensado de los filtros de aire (ver especificaciones).

2 Lubricación

Comenzar a lubricar conlleva la pérdida de lubricación original. Por ello, conviene continuar con la lubricación una vez se ha empezado.

En el caso de aplicar algún lubricante, utilice aceite para turbinas de la categoría 1 (sin aditivos) ISO VG32.

Consulte con SMC en caso de utilizar aceite para turbinas de la categoría 2 (con aditivos) VG32.









Austria

SMC Pneumatik GmbH (Austria). Girakstrasse 8, A-2100 Korneuburg Phone: 02262-62280. Fax: 02262-62285



Belgium

SMC Pneumatics N.V./S.A. Nijverheidsstraat 20, B-2160 Wommelgem Phone: 03-355-1464, Fax: 03-355-1466



Czech

SMC Czech.s.r.o. Kodanska 46, CZ-100 10 Prague 10 Phone: 02-67154 790, Fax: 02-67154 793



Denmark

SMC Pneumatik Knudsminde 4B, DK-8300 Odder Phone: (45)70252900, Fax: (45)70252901



Estonia

Teknoma Festi AS Mustamäe tee 5, EE-0006 Tallinn, Estonia Phone: 259530, Fax: 259531



Finland

SMC Pneumatics Finland Ov Box 72 FIN-02231 ESPOO



France

SMC Pneumatique, S.A. 1, Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel

Bussy Saint Georges F-77607 Marne La Vallee Cedex 3 Phone: 01-6476 1000, Fax: 01-6476 1010



Germany

SMC Pneumatik GmbH Boschring 13-15, D-63329 Egelsbach Phone: 06103-4020. Fax: 06103-402139



Greece

S. Parianopoulus S.A. 9, Konstantinoupoleos Street, GR-11855 Athens Phone: 01-3426076, Fax: 01-3455578



Hungary

SMC Hungary Kft. Budafoki ut 107-113, 1117 Budapest Phone: 01-204 4366, Fax: 01-204 4371



Ireland

SMC Pneumatics (Ireland) Ltd. 2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin Phone: 01-403 9000, Fax: 01-464 0500



SMC Italia S.p.A

Via Garibaldi 62, I-20061 Carugate, (Milano) Phone: 02-92711, Fax: 02-92150394



Latvia

Ottensten Latvia SIA Ciekurkalna Prima Gara Linija 11, Finland LV-1026 Riga, Latvia Phone: 358-9-859 580, Fax: 358-9-8595 8595 Phone: 371-23-68625, Fax: 371-75-56748



Lithuania

UAB Ottensten Lietuva Savanoriu pr.180, LT-2600 Vilnius, Lithuania Phone/Fax: 370-2651602



Netherlands

SMC Pneumatics BV Postbus 308, 100 AH Amsterdam Phone: 020-5318888, Fax: 020-5318880



Norway

SMC Pneumatics (Norway) A/S Wollsveien 13 C, granfoss Noeringspark 1366 Lysaker, Norway Phone: 4767129020, Fax: 4767129021



Poland

Semac Co., Ltd. PL-05-075 Wesola kWarszaway, ul. Wspolna 1A Phone: 022-6131847, Fax: 022-613-3028



SMC España (Sucursal Portugal), S.A. Rua Engº Ferreira Dias 452, 4100+246 Porto Phone: 22-610-89-22, Fax: 22-610-89-36



Portugal



Romania

SMC Romania srl Vasile Stroescu 19. Sector 2. Bucharest Phone: 01-210-1354 , Fax: 01-210-1680



Russia

SMC Pneumatik LLC. 36/40 Sredny pr. St. Petersburg 199004 Phone: (812) 118 5445, Fax: (812) 118 5449



Turkey Entek Pnömatik San. ve Tic Ltd. Sti. Perpa Tic. Merkezi Kat: 11 No: 1625,

Slovenia

Grajski trg 15, 8360 Zuzemberk Phone: 068-88 044 Fax: 068-88 041

Spain

Zuazobidea 14, Pol. Ind. Jundiz,

Sweden

SMC Pneumatics Sweden A.B.

E-01015 Vitoria Phone: 945-184 100, Fax: 945-184 124

Ekhagsvägen 29-31, S-14105 Huddinge Phone: 08-603 07 00, Fax: 08-603 07 10

Switzerland

SMC Pneumatik AG Dorfstrasse 7, CH-8484 Weisslingen Phone: 052-396-3131, Fax: 052-396-3191

SMC Slovenia d.o.o.

SMC España, S.A.

TR-80270 Okmeydani Istanbul Phone: 0212-221-1512, Fax: 0212-220-2381



SMC Pneumatics (UK) Ltd Vincent Avenue, Crownhill,

Milton Keynes, MK8 0AN Phone: 01908-563888 Fax: 01908-561185



SMC Slovakia s.r.o. Pribinova ul. C. 25, 819 02 Bratislava Phone: 0-563 3548, Fax: 07-563 3551



Slovakia



ARGENTINA, AUSTRALIA, BOLIVIA, BRASIL, CANADA, CHILE, CHINA, HONG KONG, INDIA, MALAYSIA, MEXICO, NEW ZEALAND, PHILIPPINES, SINGAPORE, SOUTH KOREA, TAIWAN, THAILANDIA, USA, VENEZUELA Para más información, contactar con el país correspondiente

SMC España, S.A.

Zuazobidea, 14. Pol. Ind. Jundiz, **01015 Vitoria.** Apartado 591

Tel.: (945) 18 41 00 Fax: (945) 18 41 24

Tel: 902 255 255 WEB: http://www.smces.es E-MAIL: post@smc.smces.es



AREAS DE VENTA

Zuazobidea, 14. Pol. Ind. Jundiz 01015 Vitoria

Apartado 591 Tel.: (945) 18 41 00 Fax: (945) 18 41 26

Albasanz, 55 28037 Madrid Tel.: (91) 327 07 80 Fax: (91) 327 18 02

Fax: (93) 727 08 24

Ronda Ponent, 99-103 08206 Sabadell-Barcelona

Tel.: (93) 727 05 07

Edf. Rentasevilla, Pta. 9º, Mod. 9G Avda. de la Innovación 41020 Sevilla

Tel.: (95) 425 57 00 Fax: (95) 425 57 01

P.Mariano Moré, 10 bajo. 33206 Gijón

Tel.: (98) 535 49 99 Fax: (98) 534 87 77

Avenida Cortes Valencianas, 10-bajo izda.

46015 Valencia Tel.: (96) 345 93 53 Fax: (96) 345 91 78 Edf. Madrid Avda. Madrid, 121-8°B 50010 Zaragoza Tel.: (976) 32 38 72 Fax: (976) 33 70 00